

Mittwoch 23. Oktober 2013 / Stromunterbruch in Würenlos

Nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten in der Transformatorstation Bahnhof explodierte bei der Inbetriebnahme der neuen 16-kV-Schaltanlage ein Spannungswandler. Die korrekte Auslösung der Schutzeinrichtungen hatte zur Folge dass am Mittwoch 23. Oktober 2013 ab 18.00 Uhr die Stromversorgung unterbrochen wurde.

Die Mitarbeiter der Technischen Betriebe Würenlos waren vor Ort und konnten durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz die Fehlerstelle schnell freischalten. Bereits nach 15 Minuten war die Stromversorgung wieder hergestellt.

Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt und wird abgeklärt. Personen sind keine zu Schaden gekommen.

Der Spannungsunterbruch hatte auch Störungen im Kommunikationsnetz zur Folge. Diverse Verstärker mussten ersetzt werden. Bis am Donnerstag 24.12.2013 um die Mittagszeit wurden die defekten Geräte ersetzt und der Betrieb funktionierte wieder.

Die Technischen Betriebe Würenlos entschuldigen sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis.

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeitenden der Technischen Betriebe Würenlos gerne zur Verfügung Tel. 056 436 87 60 / technischebetriebe@wuerenlos.ch

Foto: Mittelspannungszelle mit defektem Spannungswandler

